

Palveluiden verkosto, vastaanottopalvelut ja työikäisten sosiaalipalvelut

Tekniset korjaukset aluehallituksen 21.8.
käsittelyn jälkeen




Tekniset korjaukset

- Laajassa suunnittelu materiaalissa dia 50 ja suppeassa suunnittelu materiaalissa dia 8, korvataan uudella dialla.
 - Korjaus; 9 toimitilaa välttävässä/ huonossa kunnossa ja alustava sana on poistettu.

Vastaanottopalvelujen toimipisteet tällä hetkellä– 9 toimitilaa välttävässä/heikossa kunnossa

Korvaa dian nro. 8
(suppea versio) ja dian
nro. 50 (laaja versio)


Perusterveydenhuollon vastaanotot: ajoaika autolla (min)



**Pirkanmaan
hyvinvointialue**

NHG:n analyysi, toimitilaohjelman valmistelu (6/23)

Toimipisteiden kuntoluokittelut



Kunta	Toimipiste	Kunto
Tampere	Hatanpään terveysasema	●
Tampere	Hervannan terveysasema	●
Tampere	Kaukajärven terveysasema	●
Tampere	Kämmenniemen terveysasema	●
Tampere	Lielahden terveysasema	●
Tampere	Linnainmaan hyvinvointikeskus	●
Tampere	Tammelakeskus	●
Tampere	Tipotie hyvinvointikeskus	●
Kangasala	Keskusterveysasema	●
Kangasala	Ruutanen OmaAsema	●
Kangasala	Sahalahden OmaAsema	●
Kangasala	Vatialan OmaAsema	●
Lempäälä	Kuljun terveysasema	●
Lempäälä	Lempäälän terveyseskus	●
Nokia	Nokian terveyseskus	●
Pirkkala	Pirkkalan terveyseskus	●
Vesilähti	Vesilahden terveysasema	●

Kuntoluokat (KL) ja selitteet

KL 5	Rakennus on valmistunut vuoden 2018 jälkeen tai se on valmistunut 1990 jälkeen ja täydellisesti peruskorjattu pinoiltaan ja talotekniikaltaan alle 5v. sitten.
KL 4	Rakennus on valmistunut vuoden 2011 jälkeen tai se on valmistunut 1980 jälkeen ja täydellisesti peruskorjattu pinoiltaan ja talotekniikaltaan alle 10v. sitten.
KL 3	Rakennus on valmistunut 1995-2010. Pinnat ovat alkuperäiset ja hyväkuntoiset tai peruskorjattu alle 15v. sitten. Tekniikkaa / LVIS-kalusteita on osittain uusittu, esim. valaistus LED-tekniikalla.

KL 2	Rakennus on valmistunut 1976-1994. Pinnat ovat alkuperäiset, mutta siistissä kunnossa tai pintoja on osittain uusittu 2000-luvulla. Tekniikka on alkuperäinen.
KL 1	Rakennus on valmistunut 1961-1975, pinoissa ja talotekniikassa tekninen käyttöikä päättymässä tai päättynyt. Laaja peruskorjaus odotettavissa 5 vuoden sisällä.
KL 0	Rakennus on valmistunut ennen vuotta 1960. Ylläpidossa merkittävää korjausvelkaa niin pinoissa, kuin talotekniikassa. Rakennuksessa on mahdollisesti ollut useita vesivahinkoja. Käyttövesi- ja viemäriverkko ovat alkuperäiset.